


Entladehilfen unloading devices



Lagerung storage


Pakete im leichten Gefälle lagern, damit Regen bzw. Kondenswasser ablaufen kann.

Unbedingt regensicher abdecken und gut durchlüftet lagern.


Auf ausreichende Durchlüftung der Pakete achten.

Maximal 2 Pakete übereinander stapeln.


Schutzfolie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und spätestens nach 2 Wochen entfernen.




Entladung unloading



Verwendung von Vakuum-Hebegeräten Handling with vacuum lifting devices



Bearbeitung von Paneelen cutting of panels



Achtung bei beschädigten Paketen:
Offensichtliche Beschädigungen an den Paketen sind auf dem Lieferschein und dem CMR zu vermerken und unverzüglich (mit Fotos dokumentiert) zu melden.
Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, die Reklamation abzulehnen.